

Superior Clamping and Gripping

Aplica el código: PC-Q1-A

ROTA THW plus ROTA NCX

Chucks automáticos con sistema de cambio rápido de mordazas

¡Llévate **GRATIS** las mordazas, la instalación y 3 años de garantía!*

*Compra un chuck ROTA THW plus ó un chuck ROTA NCX y llévate GRATIS: 1 juego de mordazas base + 2 Juegos de mordazas blandas + Instalación GRATIS + Garantía de 3 años



Por **290 USD** más, llévate un anillo para tornear tus mordazas y SCHUNK las maquina al diámetro que necesites **SIN COSTO***





*Sólo aplica para el anillo BAV 2 o ADR-C. Válido para chucks de entrega inmediata y aplican restricciones en el maquinado de las mordazas Chucks automáticos

Aumento en costos de preparación: Chuck convencional

Cuando las mordazas son intercambiadas varias veces durante el día para cada pieza de trabajo, los tiempos muertos de las máquinas pueden elevar drásticamente los costos de operación por año.



¿Cuántos minutos invierte en el cambio de mordazas de su Chuck Convencional? ¿Y cuál es el número de cambios de mordazas requeridos en su operación por turno?

Descubra con estos sencillos ejemplos que se muestran a continuación cuáles son los costos de preparación de su operación calculados en base al tiempo que necesita para cambiar sus mordazas y el número de cambios requeridos por día. A su vez, podrá ver cómo esto repercute directamente en la utilidad anual de su compañía.



Chuck convencional

Tiempo Núm. de cambios de mordazas Costos de preparación en USD



	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos								
1	1,734	3,467	5,201						
2	3,467	6,933	10,400	Si utiliza 5 minutos para el cambio de mordazas, hace 4					
3	5,200	10,400	15,600	cambios por turno y trabaja a 3 turnos,					
4	6,934	13,867	20,801	sus costos de preparación equivalen a / 20,801 usp anuales.*					
5	8,667	17,333	26,000						



	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos							
1	3,467	6,933	10,400					
2	6,934	13,867	20,801					
3	10,400	20,800	31,200					
4	13,867	27,733	41,600					
5	17,334	34,667	52,001					



	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos							
1	6,934	13,867	20,801					
2	13,867	27,733	41,600					
3	20,800	41,600	62,400					
4	27,734	55,467	83,201					
5	34,667	69,333	104,000					

^{*}Los costos en tiempos de preparación se calculan considerando el costo hora/máquina de 80 USD, trabajando durante 260 días laborales.



Ahorro en costos de preparación: Chuck con sistema de cambio rápido de SCHUNK

Invertir en dispositivos nuevos de sujeción que reducen largos tiempos de preparación a unos cuantos segundos, le permitirá recuperar la inversión en un corto periodo de tiempo.

Con los Chucks automáticos de sistema de cambio rápido de mordazas SCHUNK cambia de mordazas en menos de 60 segundos y consigue un ahorro de hasta un 80% en costos de preparación.

AHORRO DE HASTA 80% EN COSTOS DE PREPARACIÓN

Chuck con sistema de cambio rápido de SCHUNK

Tiempo Núm. de cambios de mordazas Costos de preparación en USD



	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos					
1	694	1,387	2,081			
2	1,387	2,773	4,160			
3	2,080	4,160	6,240			
4	2,774	5,547	8,321			
5	3,467	6,933	10,400			





	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos					
1	1,040	2,080	3,120			
2	2,080	4,160	6,240			
3	3,120	6,240	9,360			
4	4,160	8,320	12,480			
5	5,200	10,400	15,600			



	1 Turno 2 Turnos 3 Turnos					
1	1,387	2,773	4,160			
2	2,774	5,547	8,321			
3	4,160	8,320	12,480			
4	5,547	11,093	16,640			
5	6,934	13,867	20,801			



^{*}Los costos en tiempos de preparación se calculan considerando el costo hora/máquina de 80 USD, trabajando durante 260 días laborales.

Compare los resultados y el **ahorro** generado:

Chuck convencional

VS

Chuck con sistema de
cambio rápido de SCHUNK

AHORRO 60%

70%

AHORRO 80%



Se ajusta a la filosofía **exacta** de: **rápido, simple,** cortas distancias y todo en su lugar, **tiempo es dinero**

Solicite una

PRUEBA

con su Ingeniero
de Soporte.

ROTA THW plus

Chuck automático **ROTA THW plus** de barra-pistón angular que se distingue por su alta flexibilidad. Gracias a su sistema de cambio rápido de mordazas, reduce tiempos muertos y costos.



Beneficios

- · Cambio rápido de mordazas en menos de 60 segundos
- Alta precisión: Run-out de <0.02 mm en el cambio rápido de mordazas
- Gran paso de barra de 43 a 160mm para maquinado de piezas de grandes diámetros
- · Fuerza de sujeción de 45 a 240 kN
- Sistema de casquillo modular: 4 Casquillos intercambiables
- Menor mantenimiento gracias al sistema de engrasado optimizado

ROTA NCX

Chuck automático ROTA NCX con sistema de cambio rápido de 3 mordazas, es especialmente diseñado para tornos con cilindro de carrera corta. Apto tanto para el acabado y maquinados en gran volumen, como para lotes pequeños de piezas de trabajo.



Beneficios

- · Cambio rápido de mordazas en menos de 60 segundos
- Alta precisión: Run-out de <0,02 mm en el cambio rápido de mordazas
- · Paso de barra desde 53 a 106 mm
- Fuerza de sujeción de 55 a 155 kN
- 100% compatible con los chucks para torno automáticos de la serie "BB200"
- · Diseñado para tornos con cilindros de carrera corta

¡Llévate GRATIS las mordazas, la instalación y 3 años de garantía!

*Compra un chuck ROTA THW plus ó un chuck ROTA NCX y llévate GRATIS:

1 juego de mordazas base + 2 Juegos de mordazas blandas + Instalación **GRATIS** + Garantía de 3 años La Instalación es por parte de SCHUNK Intec S.A. de C.V. para que aplique la Garantía de 3 años.

Tipo	Montaje	ID	Precio USD
ROTA THW plus 165-43	Z 140	0800600	5,962
ROTA THW plus 165-43	A 5	0800601	6,314
ROTA THW plus 215-66	Z 170	0800620	7,017
ROTA THW plus 215-66	A 6	0800621	7,443
ROTA THW plus 260-81	Z 220	0800631	8,110
ROTA THW plus 260-81	A 8	0800633	8,591
ROTA THW plus 315-104	Z 220	0800640	11,109
ROTA THW plus 315-104	A 11	0800642	11,850

Tipo	Montaje	ID	Precio USD
ROTA NCX 165-53	Z 140	0800800	5,962
ROTA NCX 165-53	A 5	0800801	6,314
ROTA NCX 210-66	Z 170	0800810	7,017
ROTA NCX 210-66	A 6	0800811	7,443
ROTA NCX 260-81	Z 220	0800820	8,110
ROTA NCX 260-81	A 8	0800822	8,591
ROTA NCX 315-106	Z 300	0800830	11,109
ROTA NCX 315-106	A 8	0800832	11,850